# RS601CR

Command Type Servo for Robot



## 取扱説明書

## 注意

- 製品をご使用前に必ず本書をお読みください。
- 本書はいつでも活用できるように大切に保管してください。

模型用

## **Futaba**®

# 目 次

1.	l. 安全にお使い頂くために	4
	表示の意味	4
	ご使用時の注意	
	バッテリー取扱上の注意	6
	保管時の注意	6
2	2. お使いになる前に	7
	製品構成	7
	各部名称	8
	コネクタ ピン配置	9
	特徵	10
	● 高速、高トルク	10
	● コマンド方式制御	10
	● 内蔵センサ/データフィードバック	10
	● 弾力制御(コンプライアンス)	10
	● キャリブレーション	10
	● オプション部品使用例	11
3.	3. 接続方法	12
	システム構成	12
	● RPU-10 を使用する場合	12
	● RSC-U485 を使用する場合	13
4	4. 制御方法	14
	概要	14
	● 通信プロトコル	14
	● メモリーマップ	14
	● サーボID	14
	● パケット	14
	● ショートパケット	14
	● ロングパケット	14
	● リターンパケット	14
	パケットの書式	
	● ショートパケット	
	● ロングパケット	
	● リターンパケット	21
	メモリーマップ	
	4.1. 変更不可領域のメモリーマップ	22
	● No. 0/No. 1 モデル番号(2 バイト、Hex 表記、Read)	
	● No. 2 ファームウェアバージョン(1 バイト、Hex 表記、Read)	22
	4.2. ROM 領域のメモリーマップ	23

	● No.4 サーボ ID(1 バイト、Hex 表記、Read/Write)	24
	● No.6 通信速度(1 バイト、Hex 表記、Read/Write)	24
	● No. 8/No. 9/No. 10/No. 11 回転リミット角度(2 バイト、Hex 表記、Read/Writ	e)25
	● No. 14/No. 15 温度のリミット値(2 バイト、Hex 表記、Read)	25
	● No. 24 / No. 25 コンプライアンスマージン(1 バイト、Hex 表記、Read/Write)	26
	● No. 26 / No. 27 コンプライアンススロープ(1 バイト、Hex 表記、Read/Write)	26
	● No. 28 / No. 29 パンチ(2 バイト、Hex 表記、Read/Write)	26
	4.3. 可変(RAM)領域のメモリーマップ	28
	● No.30 / No.31 目標位置(2 バイト、Hex 表記、Read/Write)	29
	● No. 32 / No. 33 移動時間(2 バイト、Hex 表記、Read/Write)	29
	● No.34 加減速時間(1 バイト、Hex 表記、Read/Write)	30
	● No.35 最大トルク(1 バイト、Hex 表記、Read/Write)	30
	● No.36 トルク ON(1 バイト、Hex 表記、Read/Write)	31
	● No.37 LED(1バイト、Hex 表記、Read/Write)	31
	● No.38 PID調整(1 バイト、Hex 表記、Read/Write)	31
	● No. 42 / No. 43 現在位置(2 バイト、Hex 表記、Read)	32
	● No. 44/No. 45 現在時間(2 バイト、Hex 表記、Read)	33
	● No. 48/No. 49 現在負荷(2 バイト、Hex 表記、Read)	34
	● No. 50/No. 51 現在温度(2 バイト、Hex 表記、Read)	35
5.	参考資料	36
	見格	36
	N形寸法	37
	● RS601CR 本体	37
	● RS601CR 標準付属品(RS601CR 用アルミホーン)	38
	● RS601CR オプション部品	39
	オプション部品	42
	<b>牧障かなと思ったら</b>	43
	● サーボが動作しない/動作が遅い、弱い/ハンチング(痙攣)する	43
	● コマンドが送信できない/リターンデータが取れない/パラメータが保存されな	<b>61</b> 43
	8理を依頼されるときは	44

## 1. 安全にお使い頂くために

いつも安全に製品をお使い頂くために、以下の点にご注意ください。製品の使用にあたっては、「取扱説明書」を一読した上でご使用ください。

## 表示の意味

本文の中で次の表示がある部分は、安全上で特に注意する必要のある内容を示しています。

表示意味

⚠ 危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者または他の人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される場合。

または、軽傷、物的損害が発生する可能性が高い場合。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者または他の人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。

または、軽傷、物的損害が発生する可能性が高い場合。

🗘 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者または他の人が重傷を負う可能性は少ないが、傷害を負う危険性が想定される場合。

ならびに物的損害のみの発生が想定される場合。

図記号: ②:禁止事項 ②:必ず実行する事項

## ご使用時の注意



**り**サーボの分解・改造をしないでください。

これらの行為を行いますと、ギアボックスの破損・サーボの発煙·バッテリーの破裂等を引き 起こす可能性があります。

りを持定がする。

からままますが、

からまままますが、

からままままますが、

からまままままますが、

の電源供給はしないでください。

本製品は弊社製ニッケル水素 9.6V バッテリーを使用する前提で設計してあります。これ以外の電源を使用しないでください。

サーボ動作終了直後、サーボのケースには触れないでください。

サーボ内のモータや回路が高温となるため、やけどの恐れがあります。

**り**砂ぼこりや水をかけないでください。

サーボは防水防塵構造になっていません。動かなくなったり、電源がショートし危険です

## **)**室内使用のホビーロボット以外の用途に使用しないでください。

上記以外の用途にご使用になられた場合は一切の責任を負いかねます。



# **り**サーボホーンを無理に回さないでください。

サーボホーンを無理に回すと、サーボが破損する可能性があります。



## サーボをロックした状態で放置しないでください。

ロック状態(サーボが動けない程の力がかかった状態)が続くと、発煙・発火・破損の恐れがあ ります。

## バッテリー取扱上の注意



## ○専用のバッテリー充電器以外での充電はしないでください。

推奨外の充電器で充電しますと、バッテリーが破裂・発火・発煙・液漏れを起こす可能性がありますので当社推奨品をご使用ください。

## へいったリーパックの並列接続はしないでください。

バッテリーパックを並列に接続し、使用しますと充電電位の差により、異常発熱や破裂することがありますので、しないでください。

## ○バッテリーパックの分解・改造はしないでください。

バッテリーパックの分解・改造をしますと、発火・破裂・液漏れを起こす可能性がありますので絶対にしないでください。なお、これらの点につきましてお客様自ら行われた場合、保証期間内であっても製品保証外となりますので、ご注意ください。

## 又異常が見受けられる状態でのバッテリーの使用はご遠慮ください

被覆の切断状態やバッテリー異常発熱状態、バッテリー形状変形など、異常が見受けられる状態でのご使用は大変危険ですので、絶対に使用しないでください。

## 保管時の注意



#### O 以下のような場所にサーボを保管しないでください。

- 摂氏 60℃を上回る暑いところ。及び、摂氏-20℃を下回る寒いところ。
- 直射日光のあたるところ。
- 湿気の多いところ。
- 振動の多いところ。
- ほこりの多いところ。
- 静電気の発生しやすいところ。
- 幼児の手の届きやすいところ。
- ◆上記のようなところに保管すると、変形や故障、事故の原因となります。

## 2. お使いになる前に

## 製品構成

RS601CR (00106433-1 RS601CR/1(JPN)) には以下のものが含まれています。

● ① RS601CR 本体(出荷時、次の3種8点が取り付けられています) 1 個 ② RS601CR 用サーボ取付ビス(十字、M2.3×23.5) 2本 ③ RS601CR 用サーボ取付ビス(十字、M2.3×50) 2本 ④ RS601CR 用ナット (M2.3) 4個 ● RS601CR 付属品パック(次の4種8点が梱包されています) 1袋 ⑤ RS601CR 用アルミサーボホーン 1個 ⑥ RS601CR 用サーボホーン取付ビス(六角、M3×8) 2個 ⑦ RS601CR 用アルミシャフト(短) 1個 8 RS601CR 用フレーム取付ビス(十字、M2×5) 4個 ⑨ RS601CR 用リードハーネス(4 色線、300mm) 1本 ● 使用上の注意 1枚



Fig. 2.1 RS601CR 本体+取付ねじ、ナット(両側面に付いています)



Fig. 2.2 RS601CR 付属品パック+リードハーネス

## 各部名称

※ 出荷時は取付ねじ用穴に取付用ねじが取り付けられています。




Fig. 2.3 各部名称



サーボをロボットのフレーム等に取り付ける場合は、必ず取付用ねじ (M2.3) を外して使用してください。ケース固定用ねじを外してしまいますと、サーボが故障するおそれがあります。

## コネクタ ピン配置

RS601CR のコネクタ ピン配置は、下図のようになっています。




Fig. 2.4 コネクタ ピン配置

RS601CR 本体のコネクタは次のものを使用しています。

メーカー:日本オートマチックマシン株式会社品番:SC25-04WS

## 特徵

RS601CR はロボット専用に設計されたサーボで、以下の特徴があります。

#### ● 高速、高トルク

ロボット専用設計で  $0.17 sec/60^{\circ}$  、 $21.0 kg \cdot cm$  の高速  $\bullet$  高トルクサーボです。

貫通軸タイプの出力軸にすることでサーボホーンを表裏どちらの面にも取り付け可能にし、さらに従来のサーボに比べ大幅な強度向上・長寿命化を実現しました。

アルミ製のサーボホーンは独自形状のセレーションにより、取り付け角度の調整が不要です。

#### ● コマンド方式制御

目標動作や動作特性をまとめたコマンド方式制御を採用。目標角度と移動時間を指示すれば、途中の起動計算はサーボ自身が行うためロボット全体の制御装置の負荷を大幅に軽減することができます。

データの通信規格は半二重 RS485 で、最高速度 1.3Mbps の高速双方向通信が可能です。 双葉電子工業製口ボットプロセッシングユニット RPU シリーズを用いての制御はもちろん、 USB-RS485 変換器 "RSC-U485" を介して PC から直接サーボを制御することも可能です。

#### ● 内蔵センサ/データフィードバック

サーボに内蔵された位置・温度・負荷・電流センサの値やアラーム状況などの情報を、随時サーボから取得することができます。そのためコマンド方式サーボは単なるアクチュエータとしてだけではなく、センサとしても利用することが可能です。

また温度センサは常にサーボ内部の温度を計測しており、モータや回路の温度が極端に上昇した場合は自動的に出力をカットすることで、サーボの破損を防止します。

#### ● 弾力制御(コンプライアンス)

目標角度と実際の角度との誤差に応じて出力を調整することで、出力軸の動作に弾力性を持たせる"コンプライアンス制御"を採用。出力軸に加えられた外力を柔軟に受け流すことで衝突時の衝撃を吸収したり、ロボットの腕や足の振動を抑制するように設定することが可能です。


#### ● キャリブレーション

出荷前に基準器で動作角度の計測を行い、実際の動作角度と目標角度との誤差を修正する"キャリブレーション"を行っているため、サーボの原点や動作角度に個体差がありません。 このためサーボ交換時に個体差にあわせた初期位置調整などをする必要がありません。

#### ● オプション部品使用例

独特の L 字形状と貫通軸に別売りのオプション部品(ジョイントボール、ドライブスペーサ等) を組み合わせることで、ロボットの姿勢制御の計算がしやすい直交 2 軸関節を簡単に構成することができます(本書表紙参照)

オプション部品の寸法と組付けイメージは、本資料末尾にある参考資料の外形図(p.37~)をご参照ください。



- ※ RS601CR 用ホーン取付ビスは RS601CR 付属品です。
- ※ RS601CR 用アルミシャフト(長)および RS601CR 用ドライブスペーサは各 2 個入りです。
- ※ ジョイントボールナット、ジョイントボールねじは RS601CR 用ジョイントボールセット に各 2 個含まれます。


Fig. 2.5 オプション部品使用例 ジョイントボールを用いた直交 2 軸関節構成

## 3. 接続方法

## システム構成

RS601CR を使用したシステムの構成は次のようになります。

#### ● RPU-10 を使用する場合



**2**本線(黒赤) **4**本線(黒赤灰白など)

※電源(バッテリー)は各製品の仕様に応じたものをご使用ください。

Fig. 3.1 RPU-10 使用時のシステム構成


ロボットプロセッシングユニット RPU-10 と付属ソフトウェア"モーションエディタ RPU-10" を使用することで、最大 48 個のサーボの動作を簡単に指示することができます。

サーボのコンプライアンスを調整することで動作中に任意のサーボのみ柔らかくしたり、専用送受信機を使用して作成した動作を使ってロボットを遠隔操縦したりすることも可能です。



中継コネクタ及びサーボハーネスの許容電流量は、それぞれ連続 3A となっております。

#### ● RSC-U485 を使用する場合



**---** 2本線(黒赤) **---** 4本線(黒赤灰白など)

※電源(バッテリー)は各製品の仕様に応じたものをご使用ください。

Fig. 3.2 RSC-U485 使用時のシステム構成

PC の USB ポートから USB-RS485 変換機 "RSC-U485" を介してコマンド方式サーボを接続することで、PC 上のソフトウェアから直接サーボと通信することが可能です。

コマンド方式サーボへの動作指令の送信はもちろん、コマンド方式サーボに内蔵されたセンサの情報の取得もできますので、動作状況を確認しながらの制御などが行えます。

制御用ソフトはサンプルを Web 上にて公開しています。

基本的な動作の確認や ID 設定等のパラメータ変更、および自作プログラム作成の参考などにご利用ください。

#### パソコンの通信設定は、以下のように設定してください。

ビット/秒: 115.2 [kbps] (9.6 [kbps] ~1.3 [Mbps] で設定可能 →P.24 参照)

データビット : 8 [bit]

パリティ : なし

ストップビット : 1 [bit]

フロー制御 : なし

## 4. 制御方法

### 概要

#### ● 通信プロトコル

RS601CR の通信プロトコルは、RS485 半二重通信です。送信と受信は同じ信号線で、送信と 受信を切り替えて行います。

通常 RS601CR は、受信モードで待機しています。サーボのデータの返信を要求するコマンドを受信すると送信モードに切り替わり、必要なデータを送信し、再び受信モードで待機します。

#### ● メモリーマップ

RS601CR は、動作のためのデータを保存するメモリー領域を持っています。このメモリー領域の割り当て表を『メモリーマップ』と呼びます。

メモリーマップには、電源を切ると値が消えてしまう『RAM 領域』と、電源を切っても値を保存できる『ROM 領域』があります。

#### ● サーボID

サーボ ID は、通信時にサーボの個体を識別するためにサーボごとに設定する番号です。初期 値は 1 になっていますので、一つの通信系で複数のサーボを接続する場合は、ID が固有の値 になるように各サーボに設定してください。

### ● パケット

RS601CR にコマンドを送ったり、RS601CR からデータを受信したりする際のデータのかたまりを『パケット』と呼びます。

パケットは目的ごとに三種類に分類されますが、基本的な書式はいずれも同じです。

#### ● ショートパケット

一つのサーボに対してデータを送信するときに使用するパケットです(→p.15)。

### ● ロングパケット

複数のサーボに対して一度にデータを送信するときに使用するパケットです(→p.19)。

#### ● リターンパケット

サーボにデータの返信を要求したときに、サーボから送られてくるパケットです(→p.21)。

## パケットの書式

## ● ショートパケット

サーボに対して、メモリーマップのデータを送信するときに使用するパケットです。

#### パケット構成

Header ID Flag Address Length Count Data Sum

#### Header

パケットの先頭を表します。ショートパケットでは FAAF に設定します。

#### ID

サーボの ID です。 $1\sim127(01H\sim7FH)$ までの値が使用できます。

ID:255 を指定すると、全 ID のサーボへの共通指令になります(リターンデータは取れません)。

#### Flag

サーボからのリターンデータ取得やデータ書き込み時の設定をします(次項以降参照)

#### Address

メモリーマップ上のアドレスを指定します。

このアドレスから「Length」に指定した長さ分のデータをメモリーマップに書き込みます。

#### Length

データ1ブロックの長さを指定します。ショートパケットでは Data のバイト数になります。

#### Count

サーボの数を表します。ショートパケットでメモリーマップに書き込む時は1に設定します。

#### Data

メモリーマップに書き込むデータです。

#### Sum

送信データの確認用のチェックサムで、パケットの  $\overline{\text{ID}}$  から  $\overline{\text{Data}}$  の末尾までを 1 バイトずつ XOR した値を指定します。

例)次の送信データのチェックサムは、次のようになります。

 Hdr
 ID
 Flg
 Adr
 Len
 Cnt
 Dat
 Sum

 FA AF
 01
 00
 1E
 02
 01
 00
 00
 1C

01H XOR 00H XOR 1EH XOR 02H XOR 01H XOR 00H XOR 00H = 1C

## Flag 詳細

Flagはビット毎に下記表のような意味があります。

Table 4.1 ショートパケットのフラグ機能

ビット	機能
7	未使用
6	フラッシュ ROM へ書き込み
5	サーボを再起動
4	メモリーマップの値を初期値に戻す
3	リターンパケットのアドレス指定
2	リターンパケットのアドレス指定
1	リターンパケットのアドレス指定
0	リターンパケットのアドレス指定

#### ビット7: 未使用

常に0に設定してください。

#### ビット6: フラッシュ ROM へ書き込み

このビットを 1 にセット(Flags=40H)し、Address = FFH 、Length = 00H、Count = 00H の パケットをサーボへ送ると、メモリーマップ No. $4\sim29(16$  進数 04H $\sim1$ DH)の値を、電源を切っても失われないようにフラッシュ ROM へ書き込みます。

例)ID 1 のサーボのフラッシュ ROM 書き込みを行います。

 Hdr
 ID
 Flg
 Adr
 Len
 Cnt
 Sum

 FA AF
 01
 40
 FF
 00
 00
 BE

フラッシュ ROM 書き込み中は赤と緑の LED が点滅後、緑の LED が点灯したら書き込み完了です。フラッシュ ROM に書き込みたいデータは、あらかじめショートパケットを送信して更新しておく必要があります。

サーボ ID はパケットをサーボが受信した時点で有効になりますが、フラッシュ ROM に書き込まれないかぎり次回起動時に前の値に戻ります。





フラッシュ ROM 書き込み中は絶対に電源を切らないでください。

#### ビット 5 : サーボを再起動

このビットを1にセット(Flags=20H)し、Address = FFH 、Length = 00H、Count = 00Hの パケットをサーボへ送ると、サーボの再起動を行います。

例) ID 1 のサーボを再起動します。

Hdr Len Cnt ID Flg Adr Sum FA AF 01 20 FF 00 00 DE

フラッシュ ROM への書き込みとサーボの再起動をまとめて指示することはできません。 必ずフラッシュ ROM 書き込み終了後にサーボの再起動指示を送信してください。

#### ビット 4 : メモリーマップ (No.4~29) の値を初期値 (工場出荷時の値) に戻す

このビットを1にセット(10H)し、Address = FFH、Length = FFH、 Count = 00H 、Data = FFH、のパケットをサーボへ送ると、メモリーマップの No.4~No.29 の値を初期値(工場出 荷時の値)に戻します。

メモリーマップの初期値は、『ROM 領域のメモリーマップ』(p.20) の「初期値」の列をご覧 ください。

例)ID1のサーボのメモリーマップ(No.4)から No.29を工場出荷時の値に戻します。

Hdr Adr Len Cnt Sum Flg

01 FA AF 10 FF FF 00 11





#### ビット 3~0 : リターンパケット指定

#### (1) メモリーマップデータリターン指定

ショートパケットを送信するときに下表のビットをセットすることで、メモリーマップの指定アドレスのデータを受け取ることができます。

サーボとの通信は RS485 半二重通信ですので、リターンパケットを送信するサーボは同時 に複数指定できません。リターンパケット要求後は、リターンパケットを受信し終わってから 次のデータを送信してください。

ビット 3 2 1 0 リターンパケット無し 0 0 0 0 0 1 ACK/NACK パケットの返信を要求 0 0 1 1 メモリーマップ No. 00~No. 29 の返信を要求 メモリーマップ No. 30~No. 59 0 1 0 1 の返信を要求 メモリーマップ No. 20~No. 29 の返信を要求 0 1 1 1 1 0 0 1 メモリーマップ No. 42~No. 59 の返信を要求 メモリーマップ No. 30~No. 41 1 0 1 1 の返信を要求 1 1 0 1 メモリーマップ No. 60~No. 127 の返信を要求 1 1 1 1 指定アドレスから指定バイト数 の返信を要求

Table 4.2 リターンパケットのアドレス指定

#### (2) メモリーマップデータ任意アドレス指定(専用パケット)

ビット  $3\sim0$  を全て 1 にし、リターンさせるメモリーマップアドレスを Address へ、データ数を Length へ指定し、Count=00H のショートコマンドを送信することで、メモリーマップの指定アドレスから指定バイト数のデータをリターンさせることができます。

取得できるメモリーマップのアドレスは、No.00~No.59(00H~3BH)までです。

例) ID 1 のサーボのメモリーマップ No.42(2AH)から No.43(2BH)の値をリターンさせます。

 Hdr
 ID
 Flg
 Adr
 Len
 Cnt
 Sum

 FA AF
 01
 0F
 2A
 02
 00
 26


#### (3) ACK/NAK パケット

Flags の bit0=1,bit1=0,bit2=0,bit3=0 としてサーボに ACK の送信要求をすると、サーボから ACK が送信されます。 リターンパケットは Data1 バイトのみで構成され、次のようになります。

**07H** のとき "ACK"

#### ● ロングパケット

複数のサーボに対して、メモリーマップのデータを一度に送信できるパケットです。ただし、 送信できるメモリーマップのアドレスとデータの長さは、全てのサーボに対して同一となりま す。



#### Header

パケットの先頭を表します。ロングパケットでは FAAF に設定します。

#### ID

常に 00H にしてください。

#### Flags

常に 00H にしてください。

#### Address

メモリーマップ上のアドレスを表します。このアドレスから「Length」に指定した長さ分のデータを指定した複数のサーボのメモリーマップに書き込むことができます。

#### Length

サーボーつ分のデータ(VID+Data)のバイト数を指定します。

Length = VID のバイト数(1) + Data のバイト数

#### Count

データを送信する対象となるサーボの数を表します。この数分 VID と Data を送信します。

#### VID

データを送信する個々のサーボの ID を表します。VID と Data が一組でサーボの数分のデータを送信します。

#### Data

メモリーマップに書き込むサーボーつ分のデータです。VID と Data が一組でサーボの数分のデータを送信します。

#### Sum

パケットのチェックサムを 8bit で表します。チェックサムはパケット列の ID から Data の最後までを 1 バイト単位で XOR した値です。ID から Data までの間に 2 バイト以上のバケットがあった場合、1 バイトずつに区切って XOR してください。

例)ID 1、2 のサーボに 指令角度 10 度、ID 5 のサーボに指令角度 50 度のコマンドを出します。

Hdr ID Flg Adr Len Cnt VID Dat VID Dat VID Dat Sum

FA AF 00 00 1E 03 03 01 64 00 02 64 00 05 F4 01 ED

上記送信データのチェックサムは、次のようになります。

00H xor 00H xor 1EH xor 03H xor 03H xor 01H xor 64H xor 00H xor

02H XOR 64H XOR 00H XOR 05H XOR F4H XOR 01H

#### ● リターンパケット

Flagsでサーボにリターンパケットの要求をした時に、サーボから送られるパケットです。

#### パケット構成

#### Header

パケットの先頭を表します。 リターンパケットでは FDDF です。

#### J

サーボの ID を表します。

#### **Flags**

パケットに設定されるフラグを表します。下表の各ビットがサーボの状態を表しています。

Table 4.3 リターンパケットのフラグ機能

ビット	值	機能
7	0:正常 1:異常	温度リミットエラー(温度リミットによりトルク OFF)
6	0	未使用
5	0:正常 1:異常	温度リミットアラーム
4	0	未使用
3	0:正常 1:異常	フラッシュ ROM 書き込みエラー
2	0	未使用
1	0:正常 1:異常	受信パケット処理不可能エラー
0	0	未使用

#### Address

サーボのメモリーマップのアドレスを表します。

#### Length

データ 1 ブロックの長さを表します。リターンパケットでは次のようになります。 Length = リターンデータのバイト数

#### Count

サーボの数を表します。リターンパケットでは常に1に設定されています。

#### Sum

チェックサムの値になります。

リターンパケットの ID から  $\overline{\text{Data}}$  の最後までを 1 バイト単位で  $\overline{\text{XOR}}$  した値です。

## メモリーマップ

## 4.1. 変更不可領域のメモリーマップ

**Table 4.4 メモリーマップ(変更不可領域)** 

領域	アドレス No.		初期値	名称	内容	R/W
PA-2V	10 進	16 進		1470	7,1	11, 11
赤田	00	00H	10H	Model Number L	モデル番号	R
変更	01	01H	60H	Model Number H	モデル番号	R
不可領域	02	02H	01H	Firmware Version	ファームウェアバージョン	R
頂埃	03	03H	00H	Reserved	予備	_

#### ● No.O/No.1 モデル番号(2 バイト、Hex 表記、Read)

モデル番号(サーボ機種)を表します。RS601CRでは、次の値になります。

Model\_Number L = 10H Model Number H = 60H

#### ● No.2 ファームウェアバージョン(1 バイト、Hex 表記、Read)

サーボのファームウェアバージョンを表します。

値は、製造時のバージョン(下の例では 0x01)によって変わります。

Firmware Virsion = 01H

### ※2 バイト長データの保存方法

メモリーマップにおいて 2 バイト長のデータを保管するときは、H(Hight byte)、L(Low byte) それぞれ 8bit に分けて保管をしています。

例) ID:23 のサーボに 29.2 度動作の指示を与える。

指示角度は Target\_Position という項目に保存されます。指示された値は 29.2 度ですが、これを 16 進法に直すと 0x0124 になるので、保管されるデータは以下のようになります。

Target Position(L) = 24H
Target Position(H) = 01H

## 4.2. ROM 領域のメモリーマップ

Table 4.5 メモリーマップ(ROM 領域)

ᄷᇎᅼ	アドレス No.		±n#n/±	7.14	中南	D/W
領域	10 進	16 進	初期値	名称	内容	R/W
	04	04H	01H	Servo ID	サーボ ID	RW
	05	05H	00H	Reserved	予備	-
	06	06H	07H	Baud Rate	通信速度	RW
	07	07H	00H	Reserved	予備	-
	08	08H	CEH	CW Angle Limit L	右リミット角度	RW
	09	09H	04H	CW Angle Limit H	右リミット角度	RW
	10	OAH	32H	CCW Angle Limit L	左リミット角度	RW
	11	OBH	FBH	CCW Angle Limit H	左リミット角度	RW
	12	OCH	00H	Reserved	予備	-
	13	ODH	00H	Reserved	予備	-
	14	0EH	00H	Temp Limit L 温度のリミット値		R
	15	0FH	00H	Temp Limit H	温度のリミット値	R
ROM	16	10H	00H	Reserved	予備	_
領域	17	11H	00H	Reserved	予備	-
	18	12H	00H	Reserved	予備	_
	19	13H	00H	Reserved	予備	_
	20	14H	00H	Reserved	予備	-
	21	15H	00H	Reserved	予備	_
	22	16H	00H	Reserved	予備	_
	23	17H	00H	Reserved	予備	_
	24	18H	01H	CW Compliance Margin	コンプライアンスマージン	RW
	25	19H	01H	CCW Compliance Margin	コンプライアンスマージン	RW
	26	1AH	02H	CW Compliance Slope	コンプライアンススロープ	RW
	27	1BH	02H	CCW Compliance Slope	コンプライアンススロープ	RW
	28	1CH	FFH	Punch L	パンチ	RW
	29	1DH	00H	Punch H	パンチ	RW

#### ● No.4 サーボ ID(1 バイト、Hex 表記、Read/Write)

サーボの ID を表します。初期値は 01H です。 設定可能範囲は、 $1\sim127(01H\sim7FH)$ までです。

例) ID が 1 のサーボの ID を 5 に書き換えます。

Hdr Len ID Flg Adr Cnt Dat Sum 04 FA AF 01 00 01 01 05 00

ID 書き換えのコマンドを受信した時点で、新しい ID で動作します。

ID を書き換えた後は、フラッシュ ROM への書き込みを行わないと、電源を切った時点で元のID に戻りますのでご注意ください。

#### じに入りよりのくと注述べたとい。

#### ● No.6 通信速度(1 バイト、Hex 表記、Read/Write)

通信速度を表します。設定値と通信速度は次のようになっています。

Table 4.6 通信速度

設定値	速度	設定値	速度	設定値	速度
00H 9,600bps		05H	57,600bps	0AH	460,800bps
01H	14,400bps	06H	76,800bps	0BH	691,200bps
02H	19,200bps	07H	115,200bps	0CH	1,382,400bps
03H	28,800bps	08H	153,600bps		
04H	38,400bps	09H	230,400bps		

初期値は07H(115,200bps)に設定されています。

※上記の設定値以外の値を入れた場合は「115,200bps 」となります。

例)ID が 1 のサーボの  $Baud_Rate$  を「38,400bps」に設定します。 Baud Rate = 04H を書き込みます。

Hdr ID Flg Adr Len Cnt Dat Sum FA AF 01 00 06 01 01 04 03

通信速度や ID の変更と ROM への書き込みおよびサーボの再起動は、同時に行うことができません。必ずデータ書込み後に ROM 書き込みとサーボの再起動を別途実行してください。

#### ● No.8/No.9/No.10/No.11 回転リミット角度(2 バイト、Hex 表記、Read/Write)

0 度を基準に、CW(時計回転)、CCW(反時計回転)それぞれの最大動作角度を指定します。使用される環境に合わせて設定してください。回転リミット角度以上の指令値を与えても、最大動作角度を超えません。

設定可能範囲は、CW Angle Limit → 0 度(0000H) ~ +123 度(04CEH)

CCW Angle Limit  $\rightarrow$  0度(0000H)  $\sim$  -123度(FB32H) です。

回転リミット角度は初期値(±123 度)が設定できる最大の値です。これを超える角度を設定するとサーボが破損する可能性がありますので、絶対に設定しないでください。

例1) ID=1 のサーボの CW 角度リミットを 100.0 度にします。

設定角度は 0.1 度単位なので、100.0 度を指定するときは 1000(03E8H)を設定します。

CW Angle Limit L = 0xE8 , CW Angle Limit H = 0x03

Hdr ID Flg Adr Len Cnt Dat Sum

FA AF 01 00 08 02 01 E8 03 E1

例 2) ID=1 のサーボの CCW 設定値を -100.0 度(FC18H)にします。

CCW\_Angle\_Limit\_L = 0x18, CCW\_Angle\_Limit\_H = 0xFC

Hdr ID Flg Adr Len Cnt Dat Sum

FA AF 01 00 0A 02 01 18 FC EC

## ● No.14/No.15 温度のリミット値(2 バイト、Hex 表記、Read)

モータ等の発熱による内部の温度上昇でサーボが故障しないように、サーボ内部の検出温度がここに設定した値になると自動的にサーボのトルクが OFF になります。

このときはサーボの電源を切り、温度が下がってから電源を入れ直してください。

このメモリーマップの値は書き換えできません。



十分に温度が下がらないうちに再起動を繰り返し、高温状態での使用を続けるとサーボの故障 の原因となりますのでご注意ください。

#### ● No.24 / No.25 コンプライアンスマージン(1 バイト、Hex 表記、Read/Write)

サーボ停止位置の許容範囲を指定します。指示した目標位置に対して、ここに設定した範囲に現在値があれば、目標位置に達したと判断してサーボを停止させます。CW、CCW それぞれ別々に設定できます。設定は約0.08度単位です。

初期値は、01H(0.08 度)に設定されています。ほとんどの場合において、この初期値が最適ですので、変更されないことを推奨します。

設定可能範囲は、00H~FFH(約 20.4 度)です。

### ● No.26 / No.27 コンプライアンススロープ(1 バイト、Hex 表記、Read/Write)

現在位置が目標位置とずれている時に、目標位置へ戻ろうとするトルクを、調整する範囲を指定します。ここに指定された範囲では、目標位置へ戻ろうとするトルクを、目標位置と現在位置の差に比例して出力します。CW、CCW それぞれの方向を設定できます。

この機能を活用することで、ハンチングを減らしたり衝撃吸収をしたりすることが可能です。

設定は約0.08度単位です。

設定可能な範囲は、00H~FFH(約20.4度)です。

## ● No.28 / No.29 パンチ(2 バイト、Hex 表記、Read/Write)

サーボを駆動するときに、内部のモータにかける最小電流を設定できます。この値を最適に設定することで、微少な指令を与えてもサーボが動作しない領域を少なくする事ができ、より正確に目標位置に停止させることができます。

設定可能な範囲は、00H~6A5Hです。




Fig. 4.1 コンプライアンス設定によると誤差に対するサーボの出力変化

例 1) ID=1 のサーボの Punch を 0120H に設定します。

Hdr ID Flg Adr Len Cnt Dat Sum FA AF 01 00 16 02 01 20 01 35

例 2) ID=1 のサーボを以下のように設定します。

CW Compliance Margin = 01H
CCW Compliance Margin = 01H
CW Compliance Slope = 10H
CCW Compliance Slope = 10H
Punch = 0120H

メモリー No.18 から No.23 まで 6byte 分を一度に設定します。

Hdr ID Flg Cnt Dat Adr Len Sum FA AF 01 00 12 06 01 01 01 10 10 20 01 35

## 4.3. **可変(RAM)領域のメモリーマップ**

Table 4.7 メモリーマップ (RAM 領域)

領域	アドレス No. 10 進 16 進		初期値  名称		内容	R/W
	30	1EH	00H	Global PositionL	目標位置	RW
	31	1FH	00H	Global PositionH	目標位置	RW
	32	20H	00H	Global TimeL	移動時間	RW
	33	21H	00H	Global TimeH	移動時間	RW
	34	22H	00H	Acceleration Time	加減速時間(10ms 単位)	RW
	35	23H	64H	Max Torque	最大トルク	RW
	36	24H	00H	Torque Enable	トルク ON	RW
	37	25H	00H	LED	LED	RW
	38	26H	64H	PID Coefficient	PID調整値	RW
	39	27H	00H	Reserved	予備	_
	40	28H	00H	Reserved	予備	_
	41	29H	00H	Reserved	予備	_
	42	2AH	00H	Present PosionL	現在位置	R
	43	2BH	00H	Present PosionH	現在位置	R
RAM	44	2CH	00H	Present TimeL	現在時間	R
領域	45	2DH	00H	Present TimeH	現在時間	R
	46	2EH	00H	Reserved	予備	R
	47	2FH	00H	Reserved	予備	R
	48	30H	00H	Present LoadL	現在負荷	R
	49	31H	00H	Present LoadH	現在負荷	R
	50	32H	00H	Present TempL	現在温度	R
	51	33H	00H	Present TempH	現在温度	R
	52	34H	00H	Reserved	予備	-
	53	35H	00H	Reserved	予備	-
	54	36H	00H	Reserved	予備	_
	55	37H	00H	Reserved	予備	_
	56	38H	00H	Reserved	予備	_
	57	39H	00H	Reserved	予備	_
	58	3AH	00H	Reserved	予備	_
	59	3BH	00H	Reserved	予備	_

#### ● No.30 / No.31 目標位置(2 バイト、Hex 表記、Read/Write)

サーボを指示した角度へ動かすことが出来ます。可動範囲の中央が0度で、サーボ上面(銘板の ある側)から見て、CW(時計回転)方向が「十」、CCW(反時計回転)が「一」です。

目標位置の単位は、0.1 度単位です。90 度を目標位置にするには、「900」(900→384H)を設定し ます。

No.8~11 に設定してあるリミット角度よりも大きな指示をした場合は、このリミット角度まで 動作します。起動時の目標位置は0x0000(0度)です。

例 1) ID=1 のサーボを 90.0 度(900→384H)に動かします。

Hdr

ID Flg

Adr

Len

Cnt

Dat Sum

FA AF

01 00

1E

02

Len

01 84 03

9B

例 2) ID=1 のサーボを-90.0 度(-900→FC7CH)に動かします。

Hdr

FA AF

ID 01 Flg

Adr 00

1E

02 01

Cnt

Dat 7C FC

9C

Sum

#### ■ No.32 / No.33 移動時間(2 バイト、Hex 表記、Read/Write)

目標位置までのサーボの移動時間を設定できます。10ms 単位で設定します。 指令値がサーボの最高速度を超える設定の場合は最高速度で動作します。

例 1) ID=1 のサーボを 90.0 度(900→384H)に、5 秒(5000ms なので、500(01F4H))で動かします。

Hdr

ID

Flg

Adr

Len

Cnt

Dat

Sum

FA AF

01 00

1E

04

01

84 03 F4 01

68

例 2) ID=1 のサーボを-120.0 度(-1200→FB50H)に、10 秒(10000ms なので、1000(03E8H))で動か します。

Hdr

FA AF

ID 01

Flg 00

Adr 1E

04

Len

Cnt 01

50 FB E8 03

Dat

5A

Sum

### ● No.34 加減速時間(1 バイト、Hex 表記、Read/Write)

加速と減速の時間を指定して、サーボの動き始め と停止時の動きを滑らかにできます。10ms 単位 の時間で指定します。

加速と減速を別々に指定することはできません。 加減速の指定をしても、サーボに負荷がかかった 状態では理想通りの動きにならない場合があり ます。

設定可能範囲は、00H~FFHです。




Fig. 4.2 加減速時間

例)ID=1 のサーボの加減速時間を 300ms(10ms 単位の指定なので 1EH)に設定します。

Hdr

ID

Flg

Adr Len Cnt Dat Sum

FA AF

01

00

22

01 01

1E 3D

## ● No.35 最大トルク(1 バイト、Hex 表記、Read/Write)

サーボが出力する最大トルクを設定できます。

この説明書に記入されているサーボのトルクを100%として、1%単位で設定できますが、値は おおよその目安と考えてください。100%以上の値を設定しても、最大トルクは100%となりま す。初期値は 64H (100%)、設定可能範囲は、0H ~ 64H です。

例)ID=1 のサーボの最大トルクを80%(50H)に設定する。

Hdr

ID

Flg

Adr

Len

Cnt

Dat Sum

FA AF

01

00

23

01 01

50 72

#### ● No.36 トルク ON(1 バイト、Hex 表記、Read/Write)

サーボのトルクを ON、OFF できます。電源投入時は、トルク OFF になっています。 01H でトルク ON、00H でトルク OFF です。また、02H にするとブレーキモードになり、サーボホーンは自由に手で回すことができますが、弱いトルクを発生した状態になります。

例) ID=1 のサーボをトルク ON します。

Hdr ID Flg Adr Len Cnt Dat Sum

FA AF 01 00 24 01 01 01 24

例) ID=1 のサーボをトルク OFF します。

FA AF 01 00 24 01 01 00 25

例) ID=1 のサーボをブレーキモードにします。

FA AF 01 00 24 01 01 02 27

#### ● No.37 LED(1 バイト、Hex 表記、Read/Write)

RS601CR 本体の LED を点灯/消灯させることができます。

Bit 0 → 緑色 LED (1:ON,0:OFF)

Bit 1  $\rightarrow$  赤色 LED (1:ON, 0:OFF)

例)ID=1 のサーボの緑、赤両方の LED を点灯します。

Hdr ID Flg Adr Len Cnt Dat Sum

 FA AF
 01
 00
 25
 01
 01
 03
 27

## ● No.38 PID 調整(1 バイト、Hex 表記、Read/Write)

モータの制御係数を変更することができます。設定値は%で指定し、100%のとき設定値は、64Hとなります。設定範囲は 00H~FFH までです。

ハンチングがひどいとき等にこの値を小さく設定すると改善されますが、外力に対する保持力は弱くなります。

例) ID=1 のサーボの PID 制御係数を 90%にします。

Hdr ID Flg Adr Len Cnt Dat Sum

FA AF 01 00 26 01 01 5A 7D

#### ● No.42 / No.43 現在位置(2 バイト、Hex 表記、Read)

サーボの現在の角度を知ることができます。右図のように、可動範囲の中央を 0 度として、CCW(反時計回転)方向に-120 度、CW(時計回転)方向に 120 度の範囲で、現在いる位置の角度情報を 0.1 度単位で得ることが出来ます。




図 4-3 回転方向

例) ID=1 のサーボの現在位置を読み取る。

サーボのメモリーマップの No.42 と No.43 の値をリターンパケットとして得るには、送信パケットの『フラグ』の bit  $1\sim3$  を bit3=1、bit2=0、bit1=0、bit0=1 にしたパケットを送信します。送信後、サーボから、メ

モリーマップ No.42 から No.59 の値が返信されてきます。 (詳細は p.15 の「送信パケット」の  $\fbox{Flags}$  の項目をご覧ください。)

フラグだけを送信する事はできませんので、ここでは、トルク ON コマンドを送信してフラグを送ります。

ID=1 のサーボにトルク ON コマンドとメモリーマップ No.42 $\sim$ No.59 のリターンパケットのフラグを送信します。

Hdr ID Flg Cnt Adr Len Dat Sum 09 24 01 2D FA AF 01 01 01

サーボから返信されるリターンパケットは次のようになります。 (実際のサーボの状態によって Data と Sum 異なります)

Hdr ID Flg Adr Len Cnt 42 43 ··· ··· 58 59 Sum

| FD DF | O1 | O0 | 2A | 12 | O1 | 84 03 00 00 00 00 00 00 ...00 00 00 00 00 | B9 |

リターンパケットのデータの先頭から 2 バイトがメモリーマップの No.42、No.43 ですので、 $0384H(90.0 \, \mathbb{B})$ が現在位置になります。

#### ● No.44/No.45 現在時間(2 バイト、Hex 表記、Read)

現在時間は、サーボが指令を受信し、移動を開始してからの経過時間です。 移動が完了すると0になります。

例) ID=1 のサーボの現在時間を読み取る。

サーボのメモリーマップの No.44 と No.45 の値をリターンパケットとして得るには、送信パケットの『フラグ』の bit  $1\sim3$  を bit3=1、bit2=0、bit1=0、bit0=1 にしたパケットを送信します。送信後、サーボから、メモリーマップ No.42 から No..59 の値が返信されてきます。(詳細は p.12 の「送信パケット」の Flags の項目をご覧ください。)

フラグだけを送信する事はできませんので、ここでは、トルク ON コマンドを送信してフラグを送ります。

ID=1 のサーボにトルク ON コマンドとメモリーマップ No.42~No.59 のリターンパケットのフラグを送信します。

Hdr ID Flg Adr Len Cnt Dat Sum 09 FA AF 01 1E | 01 01 01 17

サーボから返信されるリターンパケットは次のようになります。

(実際のサーボの状態によって Data と Sum は異なります)

Hdr ID Flg Adr Len Cnt 42 43 44 45 ··· ·· 58 59 Sum

FD DF 01 00 2A 12 01 5C FF 37 02 00 00 07 00 · · · 00 00 00 00 00 A9

リターンパケットの No.44、No.45 の値から、0237H(5670ms)が現在時間になります。 受信データは 10ms の単位になりますので、受信データを 10 倍すると ms の単位になります。

#### ● No.48/No.49 現在負荷(2 バイト、Hex 表記、Read)

サーボの負荷(電流)を表します。無負荷のときが 0 で、最大負荷のときに約 0100H になります。 この値はあくまでも目安としてご利用ください。

例) ID=1 のサーボの現在負荷を読み取る。

サーボのメモリーマップの No.48 と No.49 の値をリターンパケットとして得るには、送信パケットの『フラグ』の bit  $3\sim0$  を bit3=1、bit2=0、bit1=0、bit0=1 にしたパケットを送信します。送信後、サーボからメモリーマップ No.42 $\sim$ No.59 の値が返信されてきますのでこの中の No.48 と No.49 に該当する所のデータを読み取ってください。(詳細は p.12 の『ショートパケット』の項目の Flags の所をご覧ください。)

ここでは、トルク ON コマンドを送信してフラグを送る例を示します。

例)ID=1 のサーボにトルク ON コマンドとメモリーマップ No.42 $\sim$ No.59 のリターンパケット指示フラグを送信します。

ID Flg Hdr Adr Len Cnt Dat Sum FA AF 01 09 24 01 01 01 2D

サーボから返信されるリターンパケットは次のようになります。

(実際のサーボの状態によって Data と Sum は異なります)

Data(メモリーマップ No.)

Hdr ID Flg Adr Len Cnt 42 43 ··· ·· · 48 49 ··· ·· · · 58 59 Sum

| FD DF | O1 | O0 | 2A | 12 | O1 | 4E FB 00 00 00 00 00 BA 03 00 00 00 00 00 00 00 | 32 |

リターンパケットのデータの No.48、No.49 の値から、0600H が現在負荷になります。

#### ● No.50/No.51 現在温度(2 バイト、Hex 表記、Read)

現在のサーボのモータ付近の温度を表します。単位はなく、温度センサの値を A/D 変換した値になります。温度センサには個体差があり、20°の値はおおよそ 03ACH~03B6H(10 進で 940~950)になります。温度が上がると取込値は小さくなります。20°の取込値から値が 13 減少するとアラームになり、赤い LED が点灯します。さらに値が 26 減少すると温度エラーとなり、サーボをブレーキモード(ややトルクのかかった状態)にします。ブレーキモードのとき、メモリーマップ No.30 の「トルク ON」の値は 2 になります。

サーボ内部で取込値の平均化を行っているため、現在温度が閾値を超えていてもすぐには温度エラーにはなりませんのでご注意ください。

温度エラーになったときは、サーボのモータ付近の温度が 120℃前後になっていますので、やけど等にご注意ください。また、再度使用するときは十分にサーボの温度がさがってからご使用ください。

例) ID=1 のサーボの現在温度を読み取る。

サーボのメモリーマップの No.50 と No.51 の値をリターンパケットとして得るには、送信パケットの『フラグ』の bit  $3\sim0$  を bit3=1、bit2=0、bit1=0、bit0=1 にしたパケットを送信します。送信後、サーボからメモリーマップ No.42 から No.59 の値が返信されてきます。(詳細は p.12の Flags の項目をご覧ください。)

ここではトルク ON コマンドを送信してフラグを送る例を示します。

例)ID=1 のサーボのトルク ON コマンドとメモリーマップ No.42 $\sim$ No.59 のリターンパケットのフラグを送信します。

 Hdr
 ID
 Flg
 Adr
 Len
 Cnt
 Sum

 FA AF
 01
 09
 24
 00
 01
 2D

サーボから返信されるリターンパケットは次のようになります。 (実際のサーボの状態によって Data と Sum は異なります)

Data (メモリーマップ No.)

Hdr ID Flg Adr Len Cnt 42 43 ··· ··· 50 51 ··· ··· 58 59 Sum

FD DF 01 00 2A 12 01 4E FB 00 00 00 00 00 BA 03 00 00 00 00 00 00 00 32

リターンパケットのデータの No.50、No.51 の値から、03BAH(954)が現在負荷になります。

## 5. 参考資料

## 規格

概 略 仕 様 : 主用途 ロボット用

特 徴 : RS485 通信コマンド方式、L型形状、貫通出力軸

その他 : ソフトによるモータ制御、新形状セレーション

寸 法  $(L\times W\times H)$  :  $59\times 26\times 47.1$  [mm]

重 量 : 93 [g]

消 費 電 流 : 停 止 時 45 [mA](常温、無負荷)

(参考値:9.6V 時) 動 作 時 150 [mA](常温、無負荷)

出 カ ト ル ク : 21.0 [kg·cm] ※9.6V 時

動作 スピード : 0.17 [sec/60度] ※9.6V時

動 作 方 向 : CW 現在位置〈指令位置 (時計回転)

CCW 現在位置>指令位置 (反時計回転)

動 作 角 度 : CW 120 [度](0度を基準) (時計回転)

CCW 120 [度](0度を基準) (反時計回転)

使用電源 : 9.6 [V] ニッケル水素電池

使用温度範囲 :  $0 \sim +40$  [ $^{\circ}$ ]

保存温度範囲 : -20 ~ +60 [℃]

そ の 他 : RS485 通信最大 1.3MBps(通信環境による)

プロトコル : 8bit , 1 Stop bit , None Parity , 非同期通信

## 外形寸法




Fig. 5.1 RS601CR 寸法

## ● RS601CR 標準付属品(RS601CR 用アルミホーン)




Fig. 5.2 RS601CR 用アルミホーン

RS601CR 専用アルミホーンは、RS601CR の両側に取り付けることができます。




Fig. 5.3 アルミホーン組付寸法

#### ● RS601CR オプション部品

別売りのRS601CR用オプション部品を使用することで、様々な組合せ方が可能になります。

#### [BS3289 JOINT BALL SET]




Fig. 5.4 RS601CR ジョイントボール

ジョイントボールを介して RS601CR を二つ接続することで、簡単に 2 軸が直交する関節を構成することができます。

ジョイントボールもアルミホーン同様、RS601CRの両側に取り付けることができます。




Fig. 5.5 ジョイントボール組付寸法

#### [BS3298 RS601CR DRIVE SPACER]



Fig. 5.6 RS601CR ドライブスペーサ

RS601CR 本体とアルミホーンやジョイントボールの間にドライブスペーサを挟むことで、関節の可動範囲を広げることができます。

ドライブスペーサを使用する場合は、他に【BS3297 RS601CR LONG SHAFT】が必要です。




Fig. 5.7 組付寸法(上)ドライブスペーサ+ジョイントボール (下)ドライブスペーサ+アルミホーン

#### [BS3297 RS601CR LONG SHAFT]

**RS601CR LONG SHAFT** を使用することで、RS601CR の両側にアルミホーンを取り付けたり、ジョイントボールとアルミホーンを取り付けたりすることができます。




Fig. 5.8 RS601CR + Long Shaft + アルミホーン×2 組付寸法




Fig. 5.9 RS601CR + Long Shaft +ジョイントボール

## オプション部品

Table 5.1 RS601CR オプション部品

品番	品名	定価(税抜)	備考
BS3289	JOINT BALL SET	¥3,000	RS601CR 用ジョイントボールセット
BS3290	NYLON NUT 2.3	¥500	RS601CR 用ナイロンナット(M2.3) 20 個入り
BS3291	PMS 2.3x32.5	¥300	RS601CR 用サーボ取付ビス(短) 20 本入り
BS3292	PMS 2.3x54	¥300	RS601CR 用サーボ取付ビス(長) 20 本入り
BS3293	PMS 2X5 Ni FE	¥300	RS601CR 用フレーム取り付けビス 40 本入り
BS3294	FLANGE BEARING 850	¥500	RS601CR 用ジョイントボール フランジベアリングセット
BS3295	RS601CR HORN	¥600	RS601CR 用アルミサーボホーンセット 2 個入り
BS3296	RS601CR SHORT SHAFT	¥300	RS601CR 用アルミシャフト(短) 2 個入り
BS3297	RS601CR LONG SHAFT	¥300	RS601CR 用アルミシャフト(長) 2 個入り
BS3298	RS601CR DRIVE SPACER	¥600	RS601CR 用ドライブスペーサ 2 個入り
BS3299	3P BOX SCREW 3X8	¥300	RS601CR 用サーボホーン取付ビス 20 本入り
BS3300	2P BOX SCREW 3X8	¥300	RS601CR 用ジョイントボール取付ビス 20 本入り
BS3303	SX SPIRAL LEAD 100	¥800	RS601CR 用リードハーネス(100mm) 2 本入り
BS3304	SX SPIRAL LEAD 150	¥800	RS601CR 用リードハーネス(150mm) 2 本入り
BS3305	SX SPIRAL LEAD 200	¥800	RS601CR 用リードハーネス(200mm) 2 本入り
BS3306	SX SPIRAL LEAD 300	¥800	RS601CR 用リードハーネス(300mm) 2 本入り
BS3308	TB-EH41EH(300)	¥1,800	中継ボックス(線長 300mm)



Fig. 5.10 BS3289 JOINT BALL SET



Fig. 5.11 BS3295 RS601CR HORN



Fig. 5.12 BS3308 TB-EH41EH

## 故障かなと思ったら

サーボが動作しなくなった、指示したコマンドどおりに動作しない、著しく動作が安定していない場合、下表のチェックを行ってください。それでも改善されない場合、工場サービスにご連絡ください。

## チェックリスト

#### ● サーボが動作しない/動作が遅い、弱い/ハンチング(痙攣)する

- 適切な電源(十分に余裕のある電源)を使用されているか?
- バッテリーは十分に充電されているか?
- バッテリーのコネクタは正しく接続されているか?
- サーボ、ハブのコネクタは正しく接続されているか?
- サーボ、ハブの配線が傷ついたり切れたりしていないか?
- サーボホーンのねじが緩んでいないか?
- 関節に異物を挟み込んでいたり配線が引っかかったりしていないか?
- 角度指示の前にトルク ON 指令は送信されているか?
- 日標角度、移動時間の単位は間違っていないか?
- 最大トルクの設定値が小さすぎ/大きすぎないか?
- コンプライアンススロープの設定値が小さすぎ/大きすぎないか?
- コンプライアンスマージンの設定値が小さすぎ/大きすぎないか?
- パンチの設定値が小さすぎ/大きすぎないか?
- 温度リミット機能が働いていないか?

### ● コマンドが送信できない/リターンデータが取れない/パラメータが保存されない

- 通信形式、設定(通信速度等)は間違っていないか?
- 複数のアプリケーションで同じ通信ポートを使用していないか?
- パケットの書式や値(ID、チェックサム)は間違っていないか?
- パラメータ書込み後、Flash ROM への書き込みをしているか?
- Flash ROM への書き込み完了前に電源を切っていないか?
- 同じIDのサーボが複数接続されていないか?
- 信号線周辺にノイズ源(モータ等)が無いか?
- ※ プログラミング言語および独自に作成されたプログラムの内容に関してのサポートは 致しかねますのでご了承ください。

## 修理を依頼されるときは

修理を依頼される前に、もう一度この取扱説明書をお読みになって、チェックしていただき、 異常のある時は以下の次の要領で修理を依頼してください。

#### <依頼先>

工場ラジコンサービスセンターへ修理依頼をしてください。

#### <修理の時に必要な情報>

トラブルの状況をできるだけ詳しく記入し、修理品と一緒にお送りください。 なお、修理依頼書(次ページ)を印刷し、使用されますと便利です。 (メールでお問合せの場合も、同様の情報をお送りください)

#### <修理依頼時に必要なものの確認>

- □ 修理品
- □ 修理に必要な情報を記入した用紙(修理依頼書)

#### <本製品に関するご質問、ご相談>

工場ラジコンサービスまでご質問、ご相談ください。

双葉電子工業 (株)

無線機器ラジコンサービスセンター

〒299-4395

千葉県長生郡長生村薮塚 1080

TEL:0475-30-0876

受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00 (土・日・祝祭日及び弊社休業日を除く)

E-mail: rc h@futaba.co.jp

Web : http://www.futaba.co.jp/robot/index.html

## 修理依頼書

#### 【製品名】

#### 【製品番号】

(製品裏面に貼られているシール記載の7桁の数字)

#### 【状況】

(異常の内容、問題発生時の操作内容等、具体的にご記入ください)

#### 【使用環境】

(電源、使用されているロボットや機器、PC から制御されている場合は PC の環境等)

#### 【お客様情報】

お名前

住所 〒

#### 電話番号

メールアドレス

※ お客様の個人情報は弊社のプライバシー・ポリシー (http://www.futaba.co.jp)に基づいて適切に管理・取り扱いさせて頂きます。

**Futaba**®